

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА №1

Акт осмотра транспортного средства №

« » 2017 г.

Данные транспортного средства (ТС):

Марка ТС		Гос. номер	
VIN		Кузов №	
Двигатель №		Шасси №	
Паспорт ТС		Тип кузова	Кол-во дверей
Цвет/Тип ЛКП		Объем ДВС	
Мощность		Одометр	
Тип ДВС		Пробег	
Год выпуска		Состояние ТС	
Владелец ТС			
Доверенное лицо			
Справка компетентных органов	Дата события	Уведомление	
Учитывая внешнее и техническое состояние, пробег и год выпуска ТС, в расчетах использовать цены:			
			ОСАГО

Дополнительно:

V складная крыша

V металл. съемная крыша

V люк стеклянный

V электр. сдвигаемый люк

V багажник (релинг) крыши

- тягово-сцепное устр-во
- тонированные стекла
- зеркало з/вида эл./обогрев.
- фары ксенон
- фары противотум./доп.
- омыват./очистит. фар
- стеклоочиститель задний
- бампер/зерк. под цвет кузова
- ручки наружн. под цвет кузова

- спойлер передн./задн.
- накл. порогов
- защ. пер./зад. хр./черн./краш.
- парк-контроль задн.+ перед.
- наружный термометр
- накладки хром./окраш.
- натуральная кожа
- спортивные сидения
- обогрев сидений
- раздельн. задн. сиденья
- климат-контроль
- двойной кондиционер
- доп. отопитель
- центральный замок

- противоугон. сигн.
- тахометр
- эл. ст-подъемн. пер./задн.
- регулировка фар
- круиз-контроль
- компьютер
- airbag водит./пассаж.
- airbag боков.8 шт.
- усилит. рул. механизма
- регул. подвеска
- АБС (антиблок. сист.)
- ПБС (противобукс. сист.)
- а/магнитола
- антенна с зад.

- КПП автомат
- газ. оборудование
- грязезащ. щитки зад.
- подкрылки
- колпаки колес
- антикор
- руль справа
- привод задний
- шины _____
- литые диски _____
- тюнинг фирмы _____
- _____
- _____
- _____

Осмотр ТС:

Состоялся в светлое время суток (00 час. 15 мин.) по адресу г. Москва _____
Дефекты эксплуатации (не обнаружены).

При осмотре установлено:

Заключение эксперта:

1	Задний бампер царапины справа	Окраска
2	Дверь правая задняя царапины	Окраска
3	Дверь правая передняя царапины вмятины с ИРЖ S~50 %	Замена + окраска
4	Крыло пр. перед. царапины вмятины разрыв металла S~60 %	Замена + окраска
5	Крыло правое заднее царапины	Окраска
6
7
8

9
10
11
12

Диагностика: _____ -

Нарушение геометрии проемов:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> капота | <input type="checkbox"/> дверей перед. лев. |
| <input type="checkbox"/> крышки багажника/двери задка | <input type="checkbox"/> лонжеронов зад. относительно оси а/м |
| <input type="checkbox"/> ветрового окна | <input type="checkbox"/> заднего окна |

Устранить _____ перекос кузова __ н/ч с установкой на стапель

Примечания/Замечания присутствующих:

Исследовав механизм образования повреждений, их характер, направление, локализацию, местоположение на частях ТС, с учетом указанных в справке компетентных органов дефектов, можно предположить, что выше описанные повреждения (могут/не могут) являться следствием рассматриваемого события.

При осмотре присутствовали:

Владелец (доверенное лицо): _____ (_____)

Второй участник ДТП: _____ (_____)

вызван на осмотр телеграммой, время ожидания _____ мин.

Заинтересованные лица: _____ (_____)

Инженер-эксперт: _____ (_____)

Эксперт-техник: _____ (_____)